



Certification Body:
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park,
Clonee, Co. Meath
D15 YN2P, Ireland

Notified Body Number: 2777

NORTH AMERICA

5770 N. Hix Road,
Westland, MI 48185, USA

Tel: +001 877-466-8499
infona@tilsatec.com
customerservicena@tilsatec.com

Canada


Tel: +001-866-960-9454
info@tilsatec.net
customerservice@tilsatec.net

Mexico

info-mex@tilsatec-na.com

UK & EUROPE

United Kingdom
Tilsatec Limited, Flanshaw Lane,
Wakefield, West Yorkshire,
WF2 9ND, England
Tel: +44 (0)1924 375742
info@tilsatec.com
customerservice@tilsatec.com



GB

INSTRUCTIONS FOR USE

PUREHIDE™ Goatskin leather cut level F/A7 winter glove with Thinsulate™

Sizes	Sizes	Sizes
Size 6 - XS	Size 9 - L	Size 12 - 3XL
Size 7 - S	Size 10 - XL	Size 13 - 4XL
Size 8 - M	Size 11 - 2XL	Size 14 - 5XL

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use.

The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS EN ISO 21420:2020 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature. Suitable for EN407: 2020 level 1 contact heat involving handling materials at 100°C for up to 15 seconds and EN407:2020 Limited Flame Spread Level 4. Gloves do not offer flame protection. The glove shall not come in contact with a naked flame, if the product has not been tested or obtains at least a performance level 1 in the limited flame spread test. The maximum permissible user exposure is available upon request to the manufacturer. The properties have been tested as new and not after laundering. The customer is not recommended to use the gloves after any laundering until the protective properties of the gloves have been retested. Tilsatec can accept no liability once gloves have been washed. It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres – a list of the raw materials used is available upon request.

Issue 1: August 2026
EU declaration of conformity can be viewed at <http://tilsatec.com/resources>

FR

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Gant d'hiver PUREHIDE™ en cuir de chèvre, niveau de résistance à la coupure F/A7, avec Thinsulate™

Tailles	Tailles	Tailles
Taille 6 - XS	Taille 9 - L	Taille 12 - 3XL
Taille 7 - S	Taille 10 - XL	Taille 13 - 4XL
Taille 8 - M	Taille 11 - 2XL	Taille 14 - 5XL

Le marquage CE est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flammes ou d'enchevêtrement. Pour enfiler le gant, introduire la main sèche dans celui-ci. Ne pas retourner les gants – toujours les porter tels qu'ils sont fournis et utiliser uniquement des gants de taille appropriée, en veillant à ce qu'ils soient bien ajustés au niveau des espaces entre les doigts et que la longueur des doigts soit adéquate. Pour retirer le gant, retourner le poignet à l'aide de la main opposée et retirer le gant en le retournant sur l'envers. Les gants conserveront leurs propriétés de protection pendant une période allant jusqu'à 5 ans après leur fabrication, à condition qu'ils soient stockés conformément aux présentes recommandations. Il est toutefois toujours recommandé d'inspecter soigneusement les gants avant utilisation. Les gants sont destinés à assurer une protection mécanique dans les applications industrielles. Ils contiennent un matériau hautement extensible qui se rétracte à l'état détendu et peuvent, par conséquent, ne pas être conformes aux exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420:2020. Les niveaux de protection indiqués pour les gants sont uniquement issus d'essais effectués au niveau de la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement en cas de signes visibles d'usure. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Convient à la protection contre la chaleur de contact conformément à la norme EN 407:2020, niveau 1, pour la manipulation de matériaux à 100 °C pendant une durée maximale de 15 secondes, ainsi qu'à la propagation limitée des flammes conformément à la norme EN 407:2020, niveau 4. Les gants n'offrent pas de protection contre les flammes. Le gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue si le produit n'a pas été testé ou s'il n'atteint pas au minimum le niveau de performance 1 lors de l'essai de propagation limitée des flammes. La durée maximale d'exposition autorisée pour l'utilisateur est disponible sur demande auprès du fabricant. Les propriétés ont été testées à l'état neuf et non après lavage. Il est déconseillé au client d'utiliser les gants après tout lavage tant que leurs propriétés protectrices n'ont pas été testées de nouveau. Tilsatec décline toute responsabilité une fois que les gants ont été lavés. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI reste apte à l'utilisation après toute procédure de nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds sur les gants. Dans la mesure du possible, éviter de les plier excessivement. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les stocker. Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières dangereuses. Les éliminer conformément à la réglementation des autorités locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques. Une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Édition 1 : août 2026
La déclaration UE de conformité peut être consultée à l'adresse <http://tilsatec.com/resources>.

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

PUREHIDE™ Ziegenleder-Winterhandschuh mit Schnitzschutzstufe F/A7 und Thinsulate™

Größen	Größen	Größen
Größe 6 - XS	Größe 9 - L	Größe 12 - 3XL
Größe 7 - S	Größe 10 - XL	Größe 13 - 4XL
Größe 8 - M	Größe 11 - 2XL	Größe 14 - 5XL

Die CE-Kennzeichnung entspricht der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (EU) 2016/425. Nicht verwenden, wenn Risiken durch Chemikalien, Elektrizität, Flammen oder ein Verfangen bestehen. Zum Anziehen die trockene Hand in den Handschuh einführen. Die Handschuhe nicht wenden – stets in der gelieferten Form tragen und nur Handschuhe in einer geeigneten Größe verwenden, die einen guten Sitz im Bereich der Fingerzwischenräume sowie eine geeignete Fingerlänge gewährleisten. Zum Ausziehen die Stulpe mit der anderen Hand umstülpen und den Handschuh auf links abziehen. Die Handschuhe verlieren ihre Schutzeigenschaften bis zu 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum nicht, sofern sie gemäß diesen Empfehlungen gelagert werden. Es wird jedoch stets empfohlen, die Handschuhe vor Gebrauch sorgfältig zu überprüfen. Die Handschuhe sind für den mechanischen Schutz bei industriellen Anwendungen vorgesehen. Sie enthalten hochelastisches Material, das im entspannten Zustand schrumpft. Daher entsprechen sie möglicherweise nicht den Längenanforderungen der BS EN ISO 21420:2020. Die angegebenen Schutzstufen der Handschuhe basieren ausschließlich auf Prüfungen im Handflächenbereich. Beschädigte PSA niemals verwenden und bei sichtbaren Verschleißerscheinungen sofort ersetzen. Eine Reparatur der PSA ist nicht zulässig. An einem gut belüfteten Ort und vor extremen Temperaturen geschützt lagern. Geeignet für Kontakthitze gemäß EN 407:2020, Leistungsstufe 1, beim Umgang mit Materialien mit einer Temperatur von 100 °C für bis zu 15 Sekunden sowie für begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN 407:2020, Leistungsstufe 4. Die Handschuhe bieten keinen Flammenschutz. Der Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen, wenn das Produkt nicht geprüft wurde oder bei der Prüfung auf begrenzte Flammenausbreitung nicht mindestens Leistungsstufe 1 erreicht. Die maximal zulässige Expositionsdauer für den Benutzer ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich. Die Eigenschaften wurden im Neuzustand und nicht nach dem Waschen geprüft. Dem Kunden wird empfohlen, die Handschuhe nach einem Waschvorgang erst dann wieder zu verwenden, wenn ihre Schutzeigenschaften erneut geprüft wurden. Tilsatec übernimmt keine Haftung, nachdem die Handschuhe gewaschen wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers festzustellen, ob die PSA nach einem Reinigungsverfahren weiterhin für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist. Niemals schwere Gegenstände auf die Handschuhe legen. Nach Möglichkeit übermäßiges Falten vermeiden. Wenn die Handschuhe nass sind, müssen sie vor der Lagerung vollständig trocknen. Gebrauchte Handschuhe können mit gefährlichen Stoffen verunreinigt sein. Gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgen. Die Handschuhe bestehen aus einer Mischung technischer Textilfasern. Eine Liste der verwendeten Rohmaterialien ist auf Anfrage erhältlich.

Ausgabe 1: August 2026
Die EU-Konformitätserklärung kann unter <http://tilsatec.com/resources> eingesehen werden.

ISTRUZIONI PER L'USO

Guanto invernale PUREHIDE™ in pelle di capra con livello di resistenza al taglio F/A7 e Thinsulate™

Misure	Misure	Misure
Misura 6 - XS	Misura 9 - L	Misura 12 - 3XL
Misura 7 - S	Misura 10 - XL	Misura 13 - 4XL
Misura 8 - M	Misura 11 - 2XL	Misura 14 - 5XL

La marcatura CE è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Non utilizzare in presenza di rischi chimici, elettrici, di fiamma o di impigliamento. Per indossare il guanto, inserire la mano asciutta nel guanto. Non rovesciare i guanti – indossarli sempre nella forma in cui vengono forniti e utilizzare esclusivamente guanti di misura adeguata, assicurandosi che aderiscano correttamente nella zona tra le dita e che la lunghezza delle dita sia appropriata. Per rimuovere il guanto, rivoltare il polsino con la mano opposta e sfilarlo rovesciandolo. I guanti manterranno le loro proprietà protettive per un periodo massimo di 5 anni dalla data di fabbricazione, a condizione che siano conservati in conformità alle presenti raccomandazioni. Si consiglia tuttavia di ispezionare sempre attentamente i guanti prima dell'uso. I guanti sono destinati a fornire protezione meccanica nelle applicazioni industriali. Contengono materiale altamente elastico che si restringe quando è in stato di riposo e, pertanto, potrebbero non essere conformi ai requisiti di lunghezza della norma BS EN ISO 21420:2020. I livelli di protezione dichiarati per i guanti derivano esclusivamente da prove effettuate nell'area del palmo. Non utilizzare mai DPI danneggiati e sostituirli immediatamente qualora siano evidenti segni di usura. Non è consentita la riparazione dei DPI. Conservare in un'area ben ventilata, lontano da temperature estreme. Adatti alla protezione dal calore per contatto secondo EN 407:2020, livello 1, per la manipolazione di materiali a 100 °C per un massimo di 15 secondi e alla propagazione limitata della fiamma secondo EN 407:2020, livello 4. I guanti non offrono protezione contro le fiamme. Il guanto non deve entrare in contatto con una fiamma libera se il prodotto non è stato sottoposto a prova o non raggiunge almeno il livello di prestazione 1 nella prova di propagazione limitata della fiamma. Il tempo massimo di esposizione consentito per l'utilizzatore è disponibile su richiesta presso il produttore. Le proprietà sono state testate sul prodotto nuovo e non dopo il lavaggio. Si raccomanda al cliente di non utilizzare i guanti dopo qualsiasi lavaggio fino a quando le proprietà protettive dei guanti non siano state nuovamente testate. Tilsatec non si assume alcuna responsabilità una volta che i guanti sono stati lavati. È responsabilità dell'utilizzatore determinare se il DPI sia ancora idoneo all'uso dopo qualsiasi procedura di pulizia. Non collocare mai oggetti pesanti sopra i guanti. Se possibile, evitare di piegarli eccessivamente. Se i guanti sono bagnati, lasciarli asciugare completamente prima di riporli. I guanti usati possono essere contaminati da materiali pericolosi. Smaltirli in conformità alle normative delle autorità locali. I guanti sono realizzati con una miscela di fibre tessili tecniche. Un elenco delle materie prime utilizzate è disponibile su richiesta.

Edizione 1: agosto 2026

La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo <http://tilsatec.com/resources>.

US

INSTRUCTIONS FOR USE

PUREHIDE™ Goatskin leather cut level F/A7 winter glove with Thinsulate™



ANSI/ISEA 105-24



Sizes	Sizes	Sizes
Size 6 - XS	Size 9 - L	Size 12 - 3XL
Size 7 - S	Size 10 - XL	Size 13 - 4XL
Size 8 - M	Size 11 - 2XL	Size 14 - 5XL

Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations, but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well-ventilated area away from extremes of temperature. Provides ANSI/ISEA 105 Level 2 conductive heat protection (140–199 °C / 284–390 °F), suitable for intermittent contact with hot surfaces under controlled laboratory conditions. Actual performance may vary depending on exposure time, applied pressure, and conditions of use. The glove material was tested in accordance with ASTM F1358-16 and achieved ANSI/ISEA 105-2024 Heat and Flame Protection Level 4 for ignition resistance and burning behaviour. No ignition occurred during either the 3 second or 12 second flame exposure periods. This product is not intended for protection against direct flame contact, molten metal splash, or prolonged exposure to high heat unless otherwise stated. The properties have been tested as new and not after laundering. It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres – a list of the raw materials used is available upon request.

Issue 1: August 2026

WARNING: This product can expose you to chemicals including hexavalent chromium, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Guante de invierno PUREHIDE™ de piel de cabra con nivel de resistencia al corte F/A7 y Thinsulate™

Tallas	Tallas	Tallas
Talla 6 - XS	Talla 9 - L	Talla 12 - 3XL
Talla 7 - S	Talla 10 - XL	Talla 13 - 4XL
Talla 8 - M	Talla 11 - 2XL	Talla 14 - 5XL

El marcado CE cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual (EPI). No utilizar cuando existan riesgos químicos, eléctricos, de llamas o de atrapamiento. Para ponerse los guantes, introducir la mano seca en el guante. No dar la vuelta a los guantes; utilizarlos siempre en la forma en que se suministran y usar únicamente guantes de una talla adecuada, asegurándose de que se ajusten correctamente en la zona entre los dedos y en la longitud de los mismos. Para quitárselos, doblar el puño con la mano opuesta y retirar el guante dándole la vuelta. Los guantes no perderán sus propiedades protectoras durante un período de hasta 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen de acuerdo con estas recomendaciones. No obstante, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de cada uso. Los guantes están destinados a proporcionar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen material altamente elástico que provoca su contracción cuando se encuentra en estado relajado y, por lo tanto, es posible que no cumplan los requisitos de longitud establecidos en la norma BS EN ISO 21420:2020. Los niveles de protección indicados para los guantes se derivan únicamente de ensayos realizados en la zona de la palma. No utilizar nunca EPI dañados y sustituirlos inmediatamente si presentan signos evidentes de desgaste. No está permitida la reparación de los EPI. Almacenar en un lugar bien ventilado y protegido de temperaturas extremas. Adecuados para calor por contacto conforme a EN 407:2020, nivel 1, para la manipulación de materiales a 100 °C durante un máximo de 15 segundos, y para propagación limitada de la flama conforme a EN 407:2020, nivel 4. Los guantes no ofrecen protección contra las llamas. El guante no deberá entrar en contacto con una llama abierta si el producto no ha sido ensayado o no alcanza al menos el nivel de prestación 1 en el ensayo de propagación limitada de la llama. El tiempo máximo de exposición permitido para el usuario está disponible previa solicitud al fabricante. Las propiedades se han ensayado en estado nuevo y no después del lavado. No se recomienda al cliente utilizar los guantes después de ningún proceso de lavado hasta que se hayan vuelto a comprobar sus propiedades protectoras. Tilsatec no acepta ninguna responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados. Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI sigue siendo apto para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. No colocar nunca objetos pesados sobre los guantes. Siempre que sea posible, evitar doblarlos excesivamente. Si los guantes están mojados, dejar que se sequen completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Deséchalos de acuerdo con la normativa de las autoridades locales. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles técnicas. La lista de materias primas utilizadas está disponible previa solicitud.

Edición 1: agosto de 2026

La declaración UE de conformidad puede consultarse en <http://tilsatec.com/resources>.

CA

MODE D'EMPLOI

Gant d'hiver PUREHIDE™ en cuir de chèvre, niveau de résistance à la coupure F/A7, avec Thinsulate™

Tailles	Tailles	Tailles
Taille 6 - XS	Taille 9 - L	Taille 12 - 3XL
Taille 7 - S	Taille 10 - XL	Taille 13 - 4XL
Taille 8 - M	Taille 11 - 2XL	Taille 14 - 5XL

Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flammes ou d'enchevêtrement. Pour enfiler le gant, insérer la main sèche dans celui-ci et ne pas retourner les gants – toujours les porter dans la forme dans laquelle ils sont fournis et utiliser uniquement des gants de taille appropriée, en s'assurant qu'ils sont bien ajustés au niveau de l'entre-doigt et que la longueur des doigts est adéquate. Pour retirer le gant, retourner le poignet à l'aide de la main opposée et retirer le gant en le retournant à l'envers. Les gants conserveront leurs propriétés protectrices pendant une période allant jusqu'à 5 ans après leur fabrication, à condition qu'ils soient entreposés conformément aux présentes recommandations. Il est toutefois recommandé de toujours inspecter soigneusement les gants avant leur utilisation. Les niveaux de protection indiqués pour les gants sont basés uniquement sur des essais effectués au niveau de la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement si des signes d'usure sont visibles. La réparation des EPI n'est pas permise. Entreposer dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Offre une protection contre la chaleur conductrice de niveau 2 selon la norme ANSI/ISEA 105 (140–199 °C / 284–390 °F), convenant à un contact intermittent avec des surfaces chaudes dans des conditions contrôlées en laboratoire. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la durée d'exposition, de la pression appliquée et des conditions d'utilisation. Le matériau du gant a été testé conformément à la norme ASTM F1358-16 et a atteint le niveau 4 de protection contre la chaleur et les flammes selon la norme ANSI/ISEA 105-2024 pour la résistance à l'inflammation et le comportement à la combustion. Aucune inflammation ne s'est produite pendant les périodes d'exposition à la flamme de 3 secondes et de 12 secondes. Ce produit n'est pas destiné à protéger contre le contact direct avec les flammes, les projections de métal en fusion ou l'exposition prolongée à une chaleur élevée, sauf indication contraire. Les propriétés ont été testées à l'état neuf et non après le lavage. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI demeure apte à l'utilisation après toute procédure de nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds sur les gants. Dans la mesure du possible, éviter de les plier excessivement. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les entreposer. Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières dangereuses. Les éliminer conformément aux règlements des autorités locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques. Une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Édition 1 : août 2026

MX

INSTRUCCIONES DE USO

Guante de invierno PUREHIDE™ de piel de cabra con nivel de resistencia al corte F/A7 y Thinsulate™

Tallas	Tallas	Tallas
Talla 6 - XS	Talla 9 - L	Talla 12 - 3XL
Talla 7 - S	Talla 10 - XL	Talla 13 - 4XL
Talla 8 - M	Talla 11 - 2XL	Talla 14 - 5XL

No utilizar cuando existan riesgos químicos, eléctricos, de exposición a llamas o de atrapamiento. Para ponerse el guante, introduzca la mano seca en este y no voltee los guantes al revés; utilícelos siempre en la forma en que se suministran y use únicamente guantes de la talla adecuada, asegurándose de que tengan un buen ajuste en la zona entre los dedos y una longitud adecuada. Para quitarse el guante, doble el puño hacia afuera con la mano opuesta y retírelo volteándolo al revés. Los guantes conservarán sus propiedades de protección hasta por 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen de acuerdo con estas recomendaciones. Sin embargo, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de cada uso. Los niveles de protección indicados para los guantes se derivan únicamente de pruebas realizadas en el área de la palma. Nunca utilice EPP dañado y reemplácelo inmediatamente si presenta signos evidentes de desgaste. No está permitida la reparación del EPP. Almacenar en un área bien ventilada y alejada de temperaturas extremas. Proporciona protección contra el calor conductivo de Nivel 2 según ANSI/ISEA 105 (140–199 °C / 284–390 °F), adecuada para el contacto intermitente con superficies calientes bajo condiciones controladas de laboratorio. El desempeño real puede variar dependiendo del tiempo de exposición, la presión aplicada y las condiciones de uso. El material del guante fue probado de acuerdo con ASTM F1358-16 y alcanzó el Nivel 4 de protección contra calor y llamas según ANSI/ISEA 105-2024 en cuanto a resistencia a la ignición y comportamiento frente a la combustión. No se produjo ignición durante los períodos de exposición a la llama de 3 segundos ni de 12 segundos. Este producto no está diseñado para brindar protección contra el contacto directo con llamas, salpicaduras de metal fundido ni la exposición prolongada a altas temperaturas, salvo que se indique lo contrario. Las propiedades se han probado en estado nuevo y no después del lavado. Es responsabilidad del usuario determinar si el EPP sigue siendo adecuado para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. Nunca coloque objetos pesados sobre los guantes. Siempre que sea posible, evite doblarlos excesivamente. Si los guantes están mojados, deje que se sequen completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Deséchelos de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles técnicas. La lista de materias primas utilizadas está disponible previa solicitud.

Edición 1: agosto de 2026